

Apsauginės kaukės lankstymas

1. Nulupame apsauginę plėvelę.

! Visada lenkiame tik į pusę, kurioje nubrėžta lenkimo linija.

2. Lenkiame ties **1** linija ~90° kampu į vidų.

3. Lenkiame ties **2** linija ~90° kampu į vidų.

4. Griovelį **3** įspaudžiame į vidų.

5. Auseles **5** lenkdami per liniją **4**, įkišame į išpjovas **6**. Standžiai užfiksuojame.

6. Užsegame lanką pagal galvos dydį.

